

# Verbindungsanleitung\*




<b>Produktbezeichnung</b>	<b>S 10/M E V10A / V01</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>20100027</b>
---------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	Spezialtransportband
----------------------	----------------------

## Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Einfache Fingerverbindung
Verbindungszugabe	100 mm
Fingerlänge (oder Stufe)	70 mm
Fingerbreite	10 mm



## Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonpapier glänzend
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PVC Folie
Zusatzwerkstoffe	keine

	Heizplatte oben Silikonpapier glänzend PVC Folie Transportband (Tragseite nach oben)
	Transportband (Tragseite nach oben) Silikonmatte Heizplatte unten

## Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	165 °C	329 °F
Schweißtemperatur unten	165 °C	329 °F
Presszeit	2 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Gleiches Material als Randbegrenzung benutzen	

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Nein
Stufenverbindung	Nein
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja G003 Alligator RS62

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.