

# Verbindungsanleitung\*




<b>Produktbezeichnung</b>	<b>S 8/2 E U01N / U0</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>20200001</b>
---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------

<b>Produktgruppe</b>	Standardtransport- und Prozessband
----------------------	------------------------------------

## Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung
Verbindungszugabe	105 mm
Fingerlänge (oder Stufe)	55 mm
Fingerbreite	20 mm



## Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonpapier matt
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	keine
Zusatzwerkstoffe	Kleber: Kleber HELMITIN GPV-S + Vernetzer HELMITIN 49631 (5%) mischen



Heizplatte oben  
Silikonpapier matt



Transportband (Tragseite nach oben)  
Kleber beidseitig auftragen  
Transportband (Tragseite nach oben)  
Silikonmatte  
Heizplatte unten

## Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	150 °C	302 °F
Schweißtemperatur unten	150 °C	302 °F
Presszeit	2 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Hinweis	Kleber ablüften (ca 15 min), gleiches Material als Randbegrenzung benutzen	

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Nein
Stufenverbindung	Ja
Keilverbindung	Auf Anfrage
Mechanische Verbindung	Ja G001 Alligator RS62

## Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.